ST. JÖRGENSVEITA

Nr. 2	Klasse A
3	-
5 a	-
6 a	C
6 b	C
7	C

I.

Gate St. Jørgensveita nr. 2
Betegnelse St. Jørgens Hus

Eier 1970 St. Jørgens Stiftelse
Takst kr. 550 000 Areal tomt 1764 m², bygninger m²
Bruk Aldersbolig

Oppført 1715-16 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1708 Tidligere branner

Byggherre St. Jørgens Stiftelse Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype Langstrakt bygning med gjennomløpende korridog, svalgang.
Hovedmål 30x9 Etasjer 2

Grunnmur Stein, tegl, pusset. Delvis gul tegl.
Vegger Tømmer. Mot veita er veggene kledd med tegl og puss.
Tak Saltak, tegl.
Kjeller c. 9.0

Eksteriør Smårutede vinduer fra 1800-tallet. Minneplate av støpjern over inngangen.

Interiør

Gårdsplass, Uthus Trivelig gårdsrôm i tilknytning til parken, svalgang. Vakker brolegging i veita.

Ombygging
1854-55 Stor ombygging. Fasaden teglkledd og pusset.
1965 Tilbygget mot Erling Skakkes gt. brannskadet, senere revet.
1971-72 Nytt tilbygg mot Erl. Skakkes gt. i 2½ etg.

Tegninger, oppmålinger

Perspektivtegning av Sverre Pedersen 1915 BA

Stiftelsen opprettet 1607.
Bygningen har høy bevaringsverdi som byens eldste sosialbygg med stor kulturhistorisk interesse.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering A
Miljøvurdering A

Prioritering A

Dato 9.3.72
Sign LR

Gate St. Jørgensveita **nr.** 2

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Lie og Tvete: Stiftelser og legater i Trondhjem

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



128.32



Film?

I.

Gate St.Jørgensveita nr. 3
Betegnelse

Eier 1970 Jacobsen, Guste Greger
Takst kr. 25 000 Areal tomt 84 m², bygninger m²
Bruk Bolig forretning

Oppført 1900-01 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1708 Tidligere branner 1681

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk Bolig.

Plantype

Hovedmål 7x8
Etasjer 2

Grunnmur Tegl, pusset
Vegger
Kjeller under hele.

Tak Valmtak, skifer.

Eksteriør

Interiør

Gårdsplass, Uthus Vakker brolegning i veitene.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

1899 planer, snitt, fasader. BA

Huset er i seg selv lite opp-
siktsvekkende, men harmonerer
i form og målestokk med det
spesielle miljø omkring.

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positivt.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering ~~C~~

Dato 9.3.1972
Sign LR

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



128.28

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: St. Jörgensveita nr. 5 a

Betegnelse

Eier 1970: Knudsen, Leif

Takst kr.: 40.000 Areal tomt: 198 m², bygninger m²

Bruk

Oppført (kjent) ____ tidligst ____ senest ____ omkring (antatt): 1807

Siste brann: 1708 Tidligere branner: 1681

Byggherre

Arkitekt

Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål: 11 x 7 + tilbygg i mur 8 x 3 Etasjer: 2

Grunnmur: Pusset

Vegger: Tömmer, liggende panel,
tilbygg i tegl.

Tak: Saltak, skifer, gesimskasse.

Kjeller: under hele, unntatt port.

Eksteriør: Jevnt fordelt T-post-vinduer, sen-empire omramming.
Horisontalbånd.

Interiør

Gårdsplass, Uthus: Hyggelig gårdsrom, gress og heller.

Ombygging:
Utvidet i dybden med et tilbygg i mur, 2 et.
Taket forandret samtidig.

Tegninger, oppmålinger

Huset i nåværende form (uten tilbygget) branntaksert 1807. Trolig fra 1700-tallet.
Et anonymt hus, bevaringsverdig som del av miljöet.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: delvis positivt, parkeringsplass som nabo.

Vedlikeholdstilstand: B

Antikvarisk tilstand: C

Arkitekturvurdering: C

Miljøvurdering: B

Prioritering

Dato: 9.3.72

Sign: L.R.

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer



128.30



128.29

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: St. Jørgensveita nr. 6a
Betegnelse:

Eier 1970: Lingås- Inger Hegle
Takst kr.: 23 000 Areal tomt 115 m², bygninger m²
Bruk: Bolig

Oppført (kjent): tidligst senest omkring (antatt) 1846
Siste brann: 1846 Tidligere branner: 1708, 1681

Byggherre: Oppr. bruk:
Arkitekt:

Plantype:

Hovedmål: 10 x 8 + sidefløy mot Munkhaug. Etasjer: 2

Grunnmur: Stein
Vegger: Slemmet tegl. Uthus i utmuret bindingsverk.
Tak: Saltak, tegl.

Kjeller: under hovedfløyen tønnehvelv

Eksteriør: 6-rutede vinduer i 1.etasje, T-postvinduer i 2.etasje

Interiør: Modernisert

Gårdsplass, Uthus: Trangt og fuktig gårdsrom. Betongdekke med innslag av heller.

Ombygging: Vinduene i 2.etasje er skiftet. Ny port.

Tegninger, oppmålinger:

Oppført etter brannen 1846 og innføring av murtvang. Huset er i meget dårlig stand, men kan og bør repareres av hensyn til det egenartede miljø i veita. Nabohuset på motsatt hjørne viser at det er mulig.

Ønskelige forandringer: Porten bør skiftes. Grundig reparasjon er nødvendig, gesimsen er i oppløsning.

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 9.3.72
Sign: LR

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



128.33

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	St. Jørgensveita nr. 6 b
Betegnelse	
Eier 1970	Forseth, Dagny (kjøpt av Trondheim kommune 1972)
Takst kr.	25.000 Areal tomt 123 m², bygninger m²
Bruk	Bolig
Oppført (kjent)	tidligst 1846 senest omkring (antatt)
Siste brann	1846 Tidligere branner 1708, 1681
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	10,5x7 Etasjer
Grunnmur	Pusset tegl
Vegger	Pusset tegl, uthus i utmuret bindingsverk
Tak	Saltak, tegl
Kjeller	under hele unntatt port
Eksteriør	6-rutet vinduer og opprinnelig port. Gesims mellom etasjene.
Interiør	
Gårdsplass,	Trang og fuktig gårdsrom, vannpost og heller.
Uthus	Utmuret bindingsverk
Ombygging	
Tegninger, oppmålinger	

Oppført etter brann 1846 og innføring av murtvang. Forsømt vedlikehold, men huset kan og bør repareres for miljøets skyld.

Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positivt
Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	9.3.72
Sign	LR

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



128.34

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate / Betegnelse	St. Jørgensveita nr. 7
Eier 1970	Kvam, Aasa
Takst kr.	35. 000 — Areal tomt 194 m², bygninger m²
Bruk	Bolig, snekkerverksted
Oppført (kjent)	tidligst 1846 — senest — omkring (antatt)
Siste brann	1846 — Tidligere branner 1708, 1681
Byggherre / Arkitekt	Oppr. bruk
Plantype	Innkjørsel på midten
Hovedmål	14x9 — Etasjer 2
Grunnmur	Pusset
Vegger	Slemmet tegl
Tak	Saltak, tegl
Kjeller	under nordre halvpart
Eksteriør	Opprinnelig port. Gesims. Enkel murfasade
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	Hellelagt gårdsplass
Ombygging	1948 2 vinduer skiftet i 2. etasje
Tegninger, oppmålinger	1948 Fasader BA

Oppført etter brannen 1846 og innføring av murtvang. Bør bevares av hensyn til miljøets verdi.

Ønskelige forandringer	De nye vinduene i 2 etg. bør skiftes.
Omgivelser	
Vedlikeholdstilstand	C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	9.3.72
Sign	LR

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



128.35